



3^η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τοποθεσία συμβάντος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

8/06/2015




ΚΑΡΔΙΤΣΑ

“ Η ΕΠΑ Θεσσαλίας, αποφάσισε στις 8 Ιουνίου 2015 να διενεργήσει άσκηση με σκοπό να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του προσωπικού και των εμπλεκόμενων φορέων, στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. ”

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 02
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**


Τ.Λ.
02



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΒΛΑΒΗ (ΘΡΑΥΣΗ) ΣΕ
ΑΓΩΓΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ**





ΩΡΑ: **18:12** μ.μ.



1^η Κλήση προς
Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΠΑ για αναγγελία συμβάντος
από εκπρόσωπο εργολάβου



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΩΡΑ: **18:21** μ.μ.



2^η Κλήση προς

**Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΠΑ για αναγγελία συμβάντος
από πολίτη**



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΩΡΑ: 18:30 μ.μ.

1. Ενημέρωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για την άφιξή του στο σημείο.
2. Αποκλεισμός περιοχής της βλάβης. Οδηγίες για απομάκρυνση του πληθυσμού από τη ζώνη της διαρροής.
3. Απαγόρευση πρόσβασης ή διέλευσης από τη ζώνη όπου υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος.
4. Ενημέρωση προς τον Επιχειρησιακό Τεχνικό για την έκταση της βλάβης και για τις πιθανές ενέργειες διαχείρισης. Αίτημα για επέμβαση του εργολάβου επιφυλακής με το σύνολο των δυναμών του.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΩΡΑ: **18:43** μ.μ.



5. Διακοπή τροφοδοσίας από τον σταθμό διανομής IRI του τομέα λειτουργίας 02 της Καρδίτσας και κλείσιμο βανών για τη διατήρηση της πίεσης εντός του δικτύου.

6. Μετρήσεις αερίου για επιβεβαίωση παύσης της διαρροής.

7. Επιχειρησιακές οδηγίες προς τον Εργολάβο επιφυλακής για επισκευή της βλάβης.

8. Ενημέρωση του Επιχειρησιακού Τεχνικού για την πορεία των εργασιών.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ





ΩΡΑ: **18:38** μ.μ.



3^η Κλήση προς
Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΠΑ για αναγγελία συμβάντος
στην οδό Θεσσαλιώτιδος



ΩΡΑ: 19:00 μ.μ.

**1. Ενημέρωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο
Άμεσης Επέμβασης για την άφιξή του
στο σημείο.**

**2. Αποκλεισμός περιοχής της βλάβης.
Οδηγίες για απομάκρυνση του πληθυσμού
από τη ζώνη της διαρροής.**

**3. Απαγόρευση πρόσβασης ή διέλευσης από
τη ζώνη όπου υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος.**

**4. Ενημέρωση προς τον Επιχειρησιακό
Τεχνικό για την έκταση της βλάβης και τις
ενέργειες διαχείρισης. Αίτημα για επέμβαση
της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για
τον αποκλεισμό του χώρου και την
προληπτική διαβροχή αντίστοιχα.**



ΩΡΑ: 19:07 μ.μ.

**5. Κατόπιν εντολών από τον
Επιχειρησιακό Τεχνικό έναρξη
ενεργειών προσωρινής επισκευής της
βλάβης.**

**6. Οι ενέργειες συνοψίζονται σε
αναχαίτιση τροφοδοσίας εκατέρωθεν
της βλάβης, εφαρμογή δακτυλίου
στεγανότητας στα σημεία διάρρηξης του
αγωγού, επαναφορά τροφοδοσίας και
έλεγχο στεγανότητας.**

**7. Ενημέρωση προς τον Επιχειρησιακό
Τεχνικό για επισκευή και
επανατροφοδότηση του Τομέα
Λειτουργίας 02 της Καρδίτσας.**



ΩΡΑ: **19:10** μ.μ.

Άφιξη Αστυνομίας. Αποκλεισμός περιοχής



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

ΩΡΑ: **19:10** μ.μ.

Άφιξη Πυροσβεστικής. Προληπτική διαβροχή.



ΩΡΑ: **19:09** μ.μ. – **20:42** μ.μ.

**70 κλήσεις πολιτών προς
Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για αναγγελία έλλειψης αερίου
στον τομέα λειτουργίας 2 της Καρδίτσας.**



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΩΡΑ: 19:12 μ.μ.

- 1. Ενημέρωση για την βλάβη και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.**
- 2. Οδηγίες προς τον Εργολάβο για τις ενέργειες επισκευής.**
- 3. Έλεγχος και καταγραφή των πόρων ου εργολάβου και των ωρών άφιξης του προσωπικού του.**
- 4. Ενημέρωση προς τον Τομέα Κατασκευών για συμμετοχή στην επίβλεψη των εργασιών του εργολάβου προς τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Υπεύθυνο.**




ΩΡΑ: **19:16** μ.μ. ΕΩΣ: **19:30** μ.μ.

- 5. Ο εργολάβος πραγματοποιεί αποκλεισμό της περιοχής εργασιών και διευθέτηση της κυκλοφορίας.
- 6. Εκτελεί τις απαραίτητες εκσκαφές
- 7. Εκτελεί τις αντικαταστάσεις των φθαρμένων τμημάτων του αγωγού από τον έλεγχο της επίβλεψης και τις αποκαταστάσεις.
- 8. Ο εργολάβος με επιβεβαίωση της επίβλεψης δίνει προς τον επιχειρησιακό Τεχνικό Υπεύθυνο την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής προς επανατροφοδότηση του δικτύου αερίου.





Κλήση του επιχειρησιακού τεχνικού υπεύθυνου άμεσης επέμβασης προς τον υπεύθυνο τομέα GD- ER για την επικείμενη μαζική έλλειψη αερίου σε μεγάλο μέρος του τομέα λειτουργίας 02 της Καρδίτσας.



ΩΡΑ: 19:17 μ.μ.

Ενημερώνεται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και εγκρίνει την υλοποίηση των ενεργειών του "Μνημονίου Α".

Ενημέρωση για προσέλευση του εμπλεκόμενου προσωπικού και συγκέντρωση στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών Καρδίτσας.

ΩΡΑ: **19:25** μ.μ.

Αφιξη προσωπικού στα γραφεία της ΕΠΑ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

ΩΡΑ: **19:35** μ.μ.



Συντονισμός Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων

ΩΡΑ: **19:37** μ.μ.



**Οι Υπεύθυνοι Τομέων με βάση τις οδηγίες που λαμβάνουν
από τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Υπεύθυνο Άμεσης Επέμβασης συντονίζουν το προσωπικό τους.
Ο υπεύθυνος GD-ER αυξάνει το προσωπικό βάρδιας του Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης.**

ΩΡΑ: **19:39** μ.μ.



Το εμπλεκόμενο προσωπικό παραδίδει στον Επιχειρησιακό Τεχνικό Άμεσης Επέμβασης σχέδια και πίνακες με τα σημεία παροχής των καταναλωτών.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

ΩΡΑ: **19:40** μ.μ.

1. Εκσκαφή ορύγματος ανάντι της διαρροής για εφαρμογή της συσκευής πνιγμού.
2. Εφαρμογή συσκευής πνιγμού.
3. Αναχαίτιση βάνας δικτύου κατάντι του σημείου διαρροής.
4. Εφαρμογή δακτυλίου στεγανότητας στο σημείο ρήξης του αγωγού.
5. Επανατροφοδότηση του τμήματος του δικτύου με αέριο και έλεγχος στεγανότητας.
6. Ενημέρωση Επιχειρησιακού Τεχνικού για αποκατάσταση της βλάβης και της τροφοδοσίας.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΩΡΑ: **20:35** μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Περάτωση εργασιών, ενημερώνεται το call center για λήξη συμβάντος και τίθεται σε λειτουργία το επιδιορθωμένο τμήμα του αγωγού επί της Παναγίας Πελεκητής.



ΩΡΑ: 20:45 μ.μ.

Ο επιχειρησιακός τεχνικός υπεύθυνος άμεσης επέμβασης συντονίζει το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων σύμφωνα με αυτά που προβλέπει τον Μνημόνιο Ενεργειών Α΄.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΩΡΑ: **21:10** μ.μ.

Δημιουργία Ομάδων Επέμβασης σύμφωνα με το «Μνημόνιο Ενεργειών –Α» για την ανάληψη δράσης προκειμένου να οπλίσουν οι μετρητές. Κάθε επέμβαση καταγράφεται σε έντυπο το οποίο έχει πρωτοτυπωμένες λίστες των σημείων παροχής ανά νησίδα και οδό.



ΩΡΑ: **21:25** μ.μ.



Οι ομάδες άμεσης επέμβασης κινητοποιούνται για την αποκατάσταση των βλαβών που προέκυψαν και τον προληπτικό έλεγχο όλων των σημείων παροχής του τομέα.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΩΡΑ: **22:49** μ.μ.



Ολοκληρώνεται η επανεργοποίηση των μειωτών και το συμβάν λήγει.

ΩΡΑ: **22:52** μ.μ.



**Δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ΕΠΑ Θεσσαλίας
για την επιτυχή αντιμετώπιση του συμβάντος**

1° ΣΥΜΒΑΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ
ΠΑΡΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

18:12 1" ΚΛΗΣΗ

Κλήση από εργολάβο ύδρευσης για διάρρηξη αγωγού αερίου και διαρροή

18:15 2" ΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Επικεφαλής Τεχνικού για το συμβάν από το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

18:21 3" ΚΛΗΣΗ

Κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για αναγγελία συμβάντος

18:30 4" ΚΛΗΣΗ

Κλήση του Τεχνικού Άμεσης Επέμβασης Καρδίτσας προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για την άφιξή του στο σημείο της διαρροής και την έναρξη της επέμβασης.

20:35 5" ΚΛΗΣΗ

Κλήση από τον Τεχνικό Άμεσης Επέμβασης προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αποκατάσταση της διαρροής.

2° ΣΥΜΒΑΝ

ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

18:38 1" ΚΛΗΣΗ

Κλήση από Τεχνική Εταιρεία για βλάβη και διαρροή στον αγωγό αερίου προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

18:42 2" ΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Επικεφαλής Τεχνικού για το συμβάν από το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

19:00 3" ΚΛΗΣΗ

Κλήση του Τεχνικού Άμεσης Επέμβασης Καρδίτσας προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για την άφιξή του στο σημείο της διαρροής και την έναρξη της επέμβασης.

19:40 4" ΚΛΗΣΗ

Κλήση από τον Τεχνικό Άμεσης Επέμβασης προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αποκατάσταση της διαρροής.



ΚΑΡΔΙΤΣΑ

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ**



Απαντήθηκαν όλες οι κλήσεις